

# Municipalité de **Lac-Tremblant-Nord**

Communiqué

## MISE À JOUR : Précautions à prendre – Qualité d'eau des lacs Bibite et Tremblant

(Lac-Tremblant-Nord, le 29 septembre 2023) - Suite à la confirmation de la présence de cyanobactéries dans les lacs Bibite et Tremblant, nous aimerions fournir aux citoyens et citoyennes les mises à jour et les informations suivantes concernant chacun des deux lacs :

#### **Lac Bibite**

Des niveaux élevés de cyanobactéries ont été mesurés et demeurent visibles dans le lac Bibite, la situation demeure sous surveillance continue.

Tel qu'indiqué précédemment, nous vous invitons à demeurer le plus prudent possible dans ce type de situation, il est important de suivre les recommandations et précautions indiquées par le gouvernement, notamment :

- De ne pas boire l'eau du lac
- De ne pas se baigner
- De ne pas utiliser l'eau directement du lac pour la préparation des repas ou l'abreuvement des animaux

#### Lac Tremblant

Des niveaux plus faibles de cyanobactéries ont été mesurés sur le lac Tremblant. Cependant, il est important de demeurer vigilant en tout temps et d'observer l'eau avant de l'utiliser à quelque fin que ce soit, afin de vérifier la présence de particules ou d'odeurs anormales.

### **Ressources d'information**

- → Pour en savoir davantage sur les cyanobactéries (comment les distinguer, à quel moment deviennent-elles problématiques, quelles en sont les causes, etc.): <u>Prévenir les effets des cyanobactéries | Gouvernement du</u> Québec
- Pour plus d'information sur le sujet : Cyanobactéries | Gouvernement du Québec

Comme ce fut le cas au cours des dernières semaines, plus d'informations vous seront communiquées lorsque nous aurons plus de détails, nous continuons à suivre les deux situations de très près.

Merci de votre attention!